

ANHANG 2

Fotodokumentation

Einlassbauwerk



Bild 1, Einlassbauwerk wasserseitige Böschung



Bild 2, Einlassbauwerk Dammkrone



Bild 3, Einlassbauwerk vom Fladderkanal



Bild 4, Einlassbauwerk vom Fladderkanal



Bild 5, Brücke Einlassbauwerk



Bild 6, Blick vom Polder auf die Schieber vom Einlassbauwerk

Staubauwerk (Fladderkanal)



Bild 7, Staubauwerk , Blick gegen die Fließrichtung



Bild 8, Staubauwerk, Blick gegen die Fließrichtung



Bild 9, Staubauwerk, Blick gegen die Fließrichtung



Bild 10, Betriebsgebäude Staubauwerk



Bild 11, Sohle Staubauwerk



Bild 12, Seitenwand Staubauwerk



Bild 13, Staubauwerk, Blick in Fließrichtung

Auslassbauwerk



Bild 14, Auslassbauwerk wasserseitige Böschung



Bild 15, Auslassbauwerk Dammkrone



Bild 16, Brücke Auslassbauwerk



Bild 17, Blick vom Auslassbauwerk in den Polder



Bild 18, Einmündung Auslass Polder in den Fladderkanal



Bild 19, Auslassbauwerk vom luftseitigen Böschungsfuß



Bild 20, Auslassbauwerk, Blick von der Luftseite



Bild 21, Beleuchtung Auslassbauwerk auf der linken Seite der Dammkrone



Bild 22, Entwässerungsmulde Brücke Auslassbauwerk auf der luftseitigen Böschung



Bild 23, Auslassbauwerk, Blick gegen die Stationierung