

Anhang

Fotodokumentation



Foto 1: Blick auf das westliche Untersuchungsgebiet



Foto 2: Blick auf das östliche Untersuchungsgebiet



Foto 3: Ackernutzung im westlichen Untersuchungsgebiet



Foto 4: Begrüptes Weidegrünland im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 5: Deichführung im westlichen Untersuchungsgebiet



Foto 5: Deichführung im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 9: Blick auf das zentrale Untersuchungsgebiet von Westen



Foto 10: Weg auf ehemaligem Flankendeich im zentralen Untersuchungsgebiet



Foto 11: Brack am Flankendeich im zentralen Untersuchungsgebiet



Foto 12: Beweideter Eschenbestand im zentralen Untersuchungsgebiet



Foto 13: Blick auf die Oste vom zentralen Untersuchungsgebiet, im Vordergrund links ehemaliges Schwimmbad (T 3)



Foto 14: Pütte mit Teichrosenbestand (T 4) im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 15: Deich mit Altbaumbestand im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 16: Gewundener Deich im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 17: Deich ohne Deichverteidigungsweg im östlichen Untersuchungsgebiet



Foto 18: Neuer Deich osteaufwärts mit Deichverteidigungsweg