

Arbeitsanweisung

Die Zeichnungen sind teilweise nicht maßstabsgerecht!

Teile Nummer	Teile Bezeichnung mit Arbeitsanweisung
1 - 5	U-Baustahl mit Rohr und Bügel als Explosionsansicht (Gesamtdarstellung) mit Stückliste
	Die Teile 1: U-Baustahl , 2: Bügel und 3: 3/4“ Stahlrohr sind wie in den Zeichnungen dargestellt zu bearbeiten und im letzten Arbeitsgang mit den Befestigungsteilen 4 und 5 gemäß Explosionsansicht zu montieren und fest zu verschrauben.
1	U-Baustahl (Länge: 150 mm, Stärke: 4 mm)
	<ul style="list-style-type: none">a. Bauteil allseitig entgraten.b. Gehrungen anreißen, ankörnen, bohren, aussägen, auf Maß feilen und entgraten.c. 15er Radius anreißen und feilend. Prüfungsnummer auf Unterseite einschlagen
2	Bügel (Länge: 150 mm, Stärke: 6 mm)
	<ul style="list-style-type: none">a. Gewinde schneiden M6b. Rundstahl auf Maß biegen
3	3/4“ Stahlrohr (215 mm)
	<ul style="list-style-type: none">a. auf Länge (200 mm) <u>abschneiden</u> und entgraten
4 - 5	Befestigungsteile
	<ul style="list-style-type: none">a. Unterlegscheiben und Sechskantmuttern laut Explosionsansicht montieren und fest anziehen.