

Arbeitsanweisung

Die Zeichnungen sind teilweise nicht maßstabsgerecht!

Teile Nummer	Teile Bezeichnung mit Arbeitsanweisung
1 - 5	U-Baustahl mit Rohr und Bügel als Explosionsansicht (Gesamtdarstellung) mit Stückliste
	Die Teile 1: U-Baustahl, 2: Bügel und 3: ¾“ Stahlrohr sind wie in den Zeichnungen dargestellt zu bearbeiten und im letzten Arbeitsgang mit den Befestigungsteilen 4 und 5 gemäß Explosionsansicht mittig zu montieren und fest zu verschrauben.
1	U-Baustahl (Länge: 150 mm, Stärke: 4 mm)
	1.1 Bauteil allseitig entgraten 1.2 Gehrungen anreißen, ankörnen, bohren, aussägen, auf Maß feilen und entgraten 1.3 15er Radius anreißen und feilen 1.4 Prüfungsnummer auf Unterseite einschlagen
2	Bügel (Länge: 150 mm, Stärke: 6 mm)
	2.1 Gewinde schneiden M6 2.2 Rundstahl auf Maß biegen
3	¾“ Stahlrohr (215 mm)
	3.1 auf Länge (200 mm) <u>abschneiden</u> und entgraten
4 - 5	Befestigungsteile
	4.1 Unterlegscheiben und Sechskantmuttern gemäß Explosionsansicht montieren und fest anziehen. Achten Sie hierbei auf die mittige Platzierung des Stahlrohrs.