



Gesellschaft für Grundbau
und Umweltechnik mbH
Am Hafen 22
38112 Braunschweig
Tel.: 0531 / 312895

Körnungslinie Teutoburger Waldsee Standortsicherheitsnachweise

Probe entnommen am:
Art der Entnahme: gestört
Arbeitsweise:

Bearbeiter: Datum:

Schlammkorn


Schluffkorn

Siebkorn

Sandkorn

Kieskorn

Steine



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Bericht: 8647/2013 | | Bemerkungen: | Entnommen aus [5] |
| Anlage: 4 | | | |
| Kurve: | RKS 1 | RKS 2 | |
| Entnahmestelle: | 2.5 - 4.2 m | 4.6 - 5.0 m | |
| Tiefe: | 0.0 - 2.0 m | mS, fs, u', gs' | |
| Bodenart: | 2.8/1.0 | 2.6/0.9 | |
| U/Cc: | - / 6.7/88.0/5.3 | - / 5.2/91.6/3.2 | |
| T/U/S/G [%]: | | - / 5.3/94.1/0.6 | |