

Detailstrukturkartierung ausgewählter Fließgewässer in Niedersachsen und Bremen

Anlage 1

Übersichtskarte

Stand Dezember 2015

Gewässerstruktur

- 1 - unverändert Die Gewässerstruktur entspricht dem potenziell natürlichen Zustand.
- 2 - gering verändert Die Gewässerstruktur ist durch einzelne, kleinräumige Eingriffe nur gering beeinflusst.
- 3 - mäßig verändert Die Gewässerstruktur ist durch mehrere kleinräumige Eingriffe nur mäßig beeinflusst.
- 4 - deutlich verändert Die Gewässerstruktur ist durch verschiedene Eingriffe z. B. in Sohle, Ufer, durch Rückstau und/oder Nutzungen in der Aue deutlich beeinflusst.
- 5 - stark verändert Die Gewässerstruktur ist durch Kombination von Eingriffen z. B. in die Linienführung, durch Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die Nutzungen in der Aue beeinträchtigt.
- 6 - sehr stark verändert Die Gewässerstruktur ist durch Kombination von Eingriffen z. B. in die Linienführung, durch Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die Nutzungen in der Aue stark beeinträchtigt.
- 7 - vollständig verändert Die Gewässerstruktur ist durch Eingriffe in die Linienführung, durch Uferverbau, Querbauwerke, Stauregulierung, Anlagen zum Hochwasserschutz und/oder durch die Nutzungen in der Aue vollständig verändert.
- nicht kartiert

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und Katasterverwaltung.

© 2013 

Interaktive Karte im Internet: www.umweltkarten-niedersachsen.de
(→ Hydrologie → Gewässer Detailstrukturkartierung)



Niedersachsen