

Oberflächengewässer

Luhe: Bewertung nach EG-WRRL (Quelle: MU/NLWKN, Stand 12.2015)

Ökologischer Zustand/Potenzial

mäßiger Zustand

Chemischer Zustand

nicht gut

Grundwasser-Gefährdung (HÜK 1:200.000)

Schutzpotential Grundwasserüberdeckung

gering

hoch

vorläufig gesichertes Überschungsungsgebiet (§ 115 Abs. 5 NWG)

Suchräume der BÜK50 für Böden mit besonderen Standorteigenschaften (LRP 2013)

Bodenfeuchte Moor

Moor (nicht/wenig entwässert)

Moor

Biotoptypen mit Empfindlichkeit gegenüber Veränderungen des Wasserhaushaltes

sehr hohe Empfindlichkeit

hohe Empfindlichkeit

mittlere Empfindlichkeit

Siedlungsflächen

Untersuchungsgebiet

Grenze des FFH- Gebiet Nr. 212 "Gewässersystem der Luhe und unteren Netetze"

Kilometrierung Luhe

Planung

Deichtrassen

Variante 1

Variante 2

Variante 3

Variante 4

Quellen:
Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung (NLfB, 1990):
BÜK 50, L2726 Winsen (Luhe)
NIBIS-Kartenserver des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie (Stand 2012)
NLfB (1997): Böden in Niedersachsen, CD-ROM

Ausbau und Neubau der Schutzdeiche an der Luhe,
1. Planfeststellungsabschnitt: rechter Luhedeich
DB-Brücke bis Roydorf Deich-km 1+368 bis 3+200

Umweltverträglichkeitsstudie

Schutzgut Wasser

Blatt Nr. 2

Maßstab: 1: 2500

Blattnummer

Lamprecht & Wellmann GbR
Landschaftsarchitekten und Landschaftsplaner

Ringstraße 27, 29525 Uelzen
Tel: 0581 - 973 93 00
Fax: 0581 - 971 83 27

E-Mail: info@lw-landschaftsplanung.de
http://www.lw-landschaftsplanung.de

Bearbeiter/-in

Zeichner

Geprüft

Zeichen

Erstellt / Geändert

Blattgröße: 84 x 84 cm

Hendrik Lamprecht

Franziska Kus

23.03.2017

Uelzen, 06. September 2017