

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-
Immissionsschutzgesetz
Zuständige Überwachungsbehörde:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,
Betriebsstelle Verden
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 24.10.2018**

Betreiber	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Bomlitz August-Wolff-Straße 13 29699 Bomlitz
Betriebsstandort (Adresse)	Fuhrenkamp 1 29699 Bomlitz
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 23.10.2019

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: ABA Dow, Bomlitz_2018-10-24