

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung  
nach den §§ 100 und 101 des Wasserhaushaltsgesetzes  
i. V. m. § 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung  
und nach § 52 a Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

**Zuständige Überwachungsbehörde:  
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-u. Naturschutz  
– Betriebsstelle Süd –**

**Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 13.01.2021 (ex. 12.11.2020)**

<b>Betreiber</b>	Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
<b>Betriebsstandort (Adresse)</b>	Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
<b>Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	-/-
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BIm-SchV</b>	-/-

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 11.11.2021

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 210113xSZFGFxIZUEVxFazit