

Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-Immissionsschutzgesetz

**Zuständige Überwachungsbehörde:
NLWKN Bst. Stade, Harsefelder Str. 1, 21680 Stade
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 10.09.2021**

Betreiber	Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH Werk Stade, Bützflether Sand 9, 21683 Stade
Betriebsstandort (Adresse)	Bützflether Sand 9, 21683 Stade (Anlage L: BIOX)
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	./.
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	./.

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: spätestens 10.09.2022

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 2021_IZÜV-Biox_Fazit.pdf