

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung  
nach den §§ 100 und 101 des Wasserhaushaltsgesetzes  
i. V. m. § 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung  
und nach § 52 a Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

**Zuständige Überwachungsbehörde:  
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-u. Naturschutz  
– Betriebsstelle Süd –**

**Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 14.09.2021**

<b>Betreiber</b>	<b>VW Kraftwerk GmbH Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg</b>
<b>Betriebsstandort (Adresse)</b>	<b>Volkswagen AG Werk Wolfsburg Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg</b>
<b>Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	-/-
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	-/-

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 13.09.2022

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 210914VWWOBxIZUEVxFazit