

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-  
Immissionsschutzgesetz  
Zuständige Überwachungsbehörde:  
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,  
Betriebsstelle Verden  
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 05.10.2022**

<b>Betreiber</b>	DDP Specialty Products Germany GmbH & Co. KG Werk Bomlitz August-Wolff-Straße 13 29699 Bomlitz
<b>Betriebsstandort (Adresse)</b>	Fuhrenkamp 1 29699 Bomlitz
<b>Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 04.10.2023

---

Dokumentname zur Veröffentlichung: ABA DDP, Bomlitz\_2022-10-05