

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung
nach den §§ 100 und 101 des Wasserhaushaltsgesetzes
i. V. m. § 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung
und nach § 52 a Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

**Zuständige Überwachungsbehörde:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-u. Naturschutz
– Betriebsstelle Süd –**

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 09.09.2022

Betreiber	VW Kraftwerk GmbH Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
Betriebsstandort (Adresse)	Volkswagen AG Werk Wolfsburg Berliner Ring 2 38440 Wolfsburg
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	-/-
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	-/-

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 08.09.2023

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 20220909 VWWOB IZÜV Fazit