

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung
nach den §§ 100 und 101 des Wasserhaushaltsgesetzes
i. V. m. § 9 Industriekläranlagen-Zulassungs- und Überwachungsverordnung
und nach § 52 a Abs. 5 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes**

**Zuständige Überwachungsbehörde:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten-u. Naturschutz
– Betriebsstelle Süd –**

Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 11.11.2022

Betreiber	Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
Betriebsstandort (Adresse)	Salzgitter Flachstahl GmbH Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	-/-
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	-/-

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 09.11.2023

1. Dokumentname zur Veröffentlichung: 221111xSZFGFxIZUEVxFazit