

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-
Immissionsschutzgesetz
Zuständige Überwachungsbehörde:
Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,
Betriebsstelle Verden
Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 12.10.2023**

Betreiber	IFF N&B Germany GmbH & Co. KG Werk Bomlitz August-Wolff-Straße 13 29699 Bomlitz
Betriebsstandort (Adresse)	Fuhrenkamp 1 29699 Bomlitz
Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	
Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV	

Fazit:

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsaufgaben) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

☐ Ja ☒ Nein

Wenn ja, welche:

Mängel	Beseitigung bis

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 11.10.2024

Dokumentname zur Veröffentlichung: ABA IFF, Bomlitz_2023-10-12