

**Ergebnis der Vor-Ort-Besichtigung nach § 52 a Abs. 5 Bundes-  
Immissionsschutzgesetz**  
**Zuständige Überwachungsbehörde:**  
**Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz,  
Betriebsstelle Verden**  
**Datum der Vor-Ort-Besichtigung: 28.10.2025**

<b>Betreiber</b>	MSM Walsrode GmbH & Co. KG Werk Bomlitz August-Wolff-Straße 13 29699 Bomlitz
<b>Betriebsstandort (Adresse)</b>	Fuhrenkamp 1 29699 Bomlitz
<b>Nr. gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	
<b>Bezeichnung gemäß Anhang 1 der 4. BImSchV</b>	

**Fazit:**

Wurden schwerwiegende Mängel (schwerwiegender Verstoß gegen Genehmigungsauflagen) festgestellt, die eine zusätzliche Vor-Ort-Besichtigung innerhalb von sechs Monaten erfordern:

Ja       Nein

Wenn ja, welche:

<b>Mängel</b>	<b>Beseitigung bis</b>

Nachprüfungstermin, Datum:

Nächste reguläre Vor-Ort-Besichtigung, Datum: 27.10.2026

Dokumentname zur Veröffentlichung: ABA MSM, Bomlitz\_2025-10-28